
お客様が準備
ロボットコントローラ
お客様が準備
Motion Input I/O
PS：自己復帰型ヒューズ（Max.0.5A）
Motion Output I/O
SS2入力1
SS2入力2
RSM1入力1
RSM1入力2
RSM3入力1
RSM3入力2
ツール番号入力0_1
ツール番号入力0_2
ツール番号入力3_1
ツール番号入力3_2
監視領域0無効入力1
監視領域0無効入力2
監視領域3無効入力1
監視領域3無効入力2
監視無効入力1
監視無効入力2
SS1入力1
SS1入力2
基準位置確認入力1
基準位置確認入力2
PS
セーフティ
モーション
I/O 回路
SLP出力1
SLP出力2
RSM1出力1
RSM1出力2
RSM2出力1
RSM2出力2
RSM3出力1
RSM3出力2
RPM出力1
RPM出力2
SOS出力1
SOS出力2
基準位置確認出力1
基準位置確認出力2